

PETA LOKASI RAWAN BANJIR/GENANGAN
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025







Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara





Ttd

Rika Laila Puji Astuty, S.STP, M.Si.
NIP 198108292000122001


PETA LOKASI RAWAN BANJIR/GENANGAN
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025

NO	LOKASI	LUAS AREA	TINGGI BANJIR/GENANGAN	PENYEBAB BANJIR/GENANGAN	LAMA SURUT	DOKUMENTASI	PETA	KETERANGAN
1	Jl. Baru 2 RT 001 RW 02	95 m	10 cm - 80 cm	Luapan kali grogol	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2398584,106.7848297/@-6.2400122,106.7844104,18.75z/data=!4m2!4m1!3e2
2	Jl. Baru 2 RT 002 RW 02	44 m	10 cm - 80 cm	Luapan kali grogol	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2407909,106.7846579/@-6.2412203,106.784021,19.25z/data=!4m2!4m1!3e2
3	Jl. Baru 2 RT 004 RW 02	37 m	10 cm - 80 cm	Luapan kali grogol	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2415802,106.7841165/@-6.2412203,106.784021,19.25z/data=!4m2!4m1!3e2
4	Jl. Baru 2 RT 006 RW 02	38 m	10 cm - 80 cm	Luapan kali grogol	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2419162,106.7841809/@-6.2419254,106.783958,19z/data=!4m2!4m1!3e2




PETA LOKASI RAWAN BANJIR/GENANGAN
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025

NO	LOKASI	LUAS AREA	TINGGI BANJIR/GENANGAN	PENYEBAB BANJIR/GENANGAN	LAMA SURUT	DOKUMENTASI	PETA	KETERANGAN
5	Jl. Sultan Iskandar Muda RT 010 RW 03	85 m	10 cm - 30 cm	Tinggi saluran air tidak sama rata, sehingga air meluap	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2408128,106.7827551/@-6.2414354,106.7826511,18.75z/data=!4m2!4m1!3e2
6	Jl. Lebak Sari RT 001 RW 08	70 m	10 cm - 50 cm	Daerah cekungan, luapan kali sekretaris	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2436755,106.7786925/@-6.2437257,106.7786019,19.25z/data=!4m2!4m1!3e2
7	Jl. Lebak Sari RT 002 RW 08	70 m	10 cm - 50 cm	Daerah cekungan, luapan kali sekretaris	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2433616,106.7789632/@-6.2437257,106.7786019,19.25z/data=!4m2!4m1!3e2
8	Jl. Air Maya RT 010 RW 08	70 m	10 cm - 50 cm	Daerah cekungan, luapan kali sekretaris	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2465855,106.7777608/@-6.246652,106.7773961,19.5z/data=!4m2!4m1!3e2





PETA LOKASI RAWAN BANJIR/GENANGAN
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025

NO	LOKASI	LUAS AREA	TINGGI BANJIR/GENANGAN	PENYEBAB BANJIR/GENANGAN	LAMA SURUT	DOKUMENTASI	PETA	KETERANGAN
9	Jl. Pelita RT 012 RW 08	63 m	10 cm - 50 cm	Daerah cekungan, luapan kali sekretaris	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2487714,106.776803/@-6.2492025,106.775883,19z/data=!4m2!4m1!3e2
10	Jl. Pelita RT 013 RW 08	110 m	10 cm - 50 cm	Daerah cekungan, luapan kali sekretaris	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.249314,106.7766699/@-6.2490847,106.7764757,19.25z/data=!4m2!4m1!3e2
11	Jl. Pelita RT 014 RW 08	110 m	10 cm - 50 cm	Daerah cekungan, luapan kali sekretaris	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2499059,106.7763902/@-6.2497147,106.7763246,19.25z/data=!4m2!4m1!3e2
12	Jl. Pelita Gg. Swadaya RT 015 RW 08	77 m	10 cm - 50 cm	Daerah cekungan, luapan kali sekretaris	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2511973,106.7765954/@-6.2509478,106.7763449,19.25z/data=!4m2!4m1!3e2

PETA LOKASI RAWAN BANJIR/GENANGAN
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025

NO	LOKASI	LUAS AREA	TINGGI BANJIR/GENANGAN	PENYEBAB BANJIR/GENANGAN	LAMA SURUT	DOKUMENTASI	PETA	KETERANGAN
13	Jl. KH. Mas'ud RT 014 RW 09	93 m	10 cm - 30 cm	Daerah cekungan, luapan kali sekretaris	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.243023,106.7787644/@-6.2430386,106.7782887,17.75z/data=!4m2!4m1!3e2
14	Jl. KH. Mas'ud RT 016 RW 09	46 m	10 cm - 30 cm	Daerah cekungan, luapan kali sekretaris	± 30 Menit - 360 Menit			https://maps.app.google.gl/ftRjoQk2kq9His3t5
15	Jl. Bendi Baru RT 001 RW 10	100 m	10 cm - 30 cm	Daerah cekungan, luapan kali sekretaris	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2521528,106.7764881/@-6.2526363,106.7762222,18.75z/data=!4m2!4m1!3e2
16	Jl. Bendi Baru RT 002 RW 10	100 m	10 cm - 30 cm	Daerah cekungan, luapan kali sekretaris	± 30 Menit - 360 Menit			https://maps.app.google.gl/LNTBNFNeq3eQ8Vtv9

PETA LOKASI RAWAN BANJIR/GENANGAN
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025

NO	LOKASI	LUAS AREA	TINGGI BANJIR/GENANGAN	PENYEBAB BANJIR/GENANGAN	LAMA SURUT	DOKUMENTASI	PETA	KETERANGAN
17	Jl. Delman Elok VI RT 004 RW 11	84 m	10 cm - 90 cm	Luapan kali pesanggrahan	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.247165,106.7688161/@-6.2476737,106.7688686,17.5z/data=!4m2!4m1!3e2
18	Jl. Peninggaran Barat 3 RT 012 RW 11	110 m	10 cm - 90 cm	Luapan kali pesanggrahan	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2444455,106.7685153/@-6.2444897,106.7688217,19z/data=!4m2!4m1!3e2
19	Jl. Peninggaran Barat 3 RT 013 RW 11	70 m	10 cm - 90 cm	Luapan kali pesanggrahan	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2438189,106.7686762/@-6.2440631,106.7688217,19z/data=!4m2!4m1!3e2
20	Jl. Sultan Iskandar Muda RT.015 RW.006 (Depan Gandaria City)	210 m	10 cm - 50 cm	Saluran air tidak bisa menampung debit air saat curah hujan tinggi	± 30 Menit - 360 Menit			https://www.google.co.id/maps/dir/-6.2458701,106.7819828/@-6.2452534,106.7791878,16.5z/data=!4m2!4m1!3e2

Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Ttd

PETA LOKASI RAWAN BANJIR/GENANGAN
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025

NO	LOKASI	LUAS AREA	TINGGI BANJIR/GENANGAN	PENYEBAB BANJIR/GENANGAN	LAMA SURUT	DOKUMENTASI	PETA	KETERANGAN
----	--------	-----------	---------------------------	-----------------------------	------------	-------------	------	------------

Rika Laila Puji Astuty, S.STP, M.Si.
NIP 198108292000122001