



SERI MONITORING TRIWULANAN · PENATAAN & PENGHIJAUAN KAWASAN

MONITORING PENATAAN KAWASAN TINGKAT KELURAHAN

KECAMATAN PANCORAN · KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Dasar: SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2026

TRIWULAN I
TAHUN 2026



IQBAL IDHAM RAMID, M.Si

CAMAT PANCORAN

“Penataan kawasan diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih tertata, hijau, bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat.”


6 KELURAHAN

6 LOKASI
PENATAAN

1 PERIODE
MONITORING
TRIWULAN I
2026

6 TITIK
TERSEBAR
DI KEC.
PANCORAN

PETA RINGKAS WILAYAH




JEJAK PENATAAN DI 6 KELURAHAN

Dokumentasi before-after menjadi fokus utama monitoring visual

01 KALIBATA

46 m²

Jalan Kalibata Utara II • RT 001/RW 07



KONDISI AWAL
PENATAAN

Lahan kosong tidak tertata, sampah liar, bangunan liar, serta jalan dan saluran sekitar rusak.

Penataan taman Tempat sampah pilah Perbaikan jalan Kanstin & conblock

Ruang interaktif warga menjadi lebih hijau, bersih dan nyaman; aliran air lebih baik.

02 PENGADEGAN

45 m²

Pengadegan Selatan Raya • RT 006/RW 04



KONDISI AWAL
PENATAAN

Lahan pinggir jalan tidak tertata, parkir/PKL liar, sampah, coretan liar dan belum ada tempat sampah.

Penataan bahu jalan Taman & penghijauan Tempat sampah pilah Kanstin, conblock & saluran

Lingkungan lebih bersih; saluran berfungsi; PKL dan parkir liar berkurang.

03 RAWAJATI

100 m²

Jl. Raya Kalibata • RT 001/RW 02 • Depan Plaza Kalibata



KONDISI AWAL
PENATAAN

Trotoar kurang tertata serta terdapat pedagang kaki lima dan parkir liar.

Pembuatan mural Perapihan trotoar Tempat sampah pilah

Trotoar lebih tertata, bersih dan indah; pejalan kaki lebih nyaman.

04 CIKOKO

40 m²

Jl. Cikoko Timur • RT 001/RW 02



KONDISI AWAL
PENATAAN

Pedestrian pejalan kaki tidak terawat dan terlihat kumuh.

Penataan taman Tempat sampah pilah Mural Pedestrian & saluran

Lokasi lebih nyaman, bersih dan indah; pengguna Jak Lingko lebih nyaman.

05 DUREN TIGA

P 25 • L 4

Jl. Tutty Alawiyah • RT 002/RW 02



KONDISI AWAL
PENATAAN

Trotoar rusak, terdapat kabel optik di bawah saluran, dan kawasan kurang tertata.



Pembuatan taman Pembuatan mural Perapihan conblock Penopangan pohon

Lingkungan menjadi lebih hijau, segar, indah dan nyaman bagi pejalan kaki.

06 PANCORAN

P 20 • L 4

Jl. KH Guru Amin • RT 001/RW 04



KONDISI AWAL
PENATAAN

Lingkungan kurang tertata, turap saluran rusak, rumput liar, dan pohon terlalu lebat.

Pembersihan kawasan Taman & penghijauan Perbaikan turap Mural & penopangan

Kawasan menjadi lebih bersih, rapi, hijau dan segar dengan taman serta mural.

MASALAH

Lahan/trotoar kurang tertata, sampah, parkir/PKL liar, saluran & penghijauan.

PENATAAN

Taman, pedestrian, tempat sampah pilah, mural dan saluran.

OUTPUT

Kawasan lebih tertata, bersih dan hijau.

OUTCOME

Kenyamanan masyarakat dan kualitas lingkungan meningkat.